
















Механизм Липкина-Посселье

Инструкция по сборке




Перечень деталей

Название детали	Изображение	Количество (шт.)	Название детали	Изображение	Количество (шт.)
Пластина 1x5		2	Гайка М4 стопорная		6
Пластина 1x11		7	Кольцо 3.4 мм		4
Угол плоский 135° 5x5		2	Кольцо 5 мм		3
Угол (1_1_1)x1		1	Шкив		8
Угол (1_1)x5		2	Основание №1 210x210 мм		1
Винт М4x8	 M4x8	15	Основание №2 210x110 мм		1
Винт М4x16	 M4x16	5			
Гайка М4 фланцевая		14			

1




2



НАУЧИМ ИЗОБРЕТАТЬ
БУДУЩЕЕ

TRIK



[trikset](#)

[trikset.com](#)

support@trikset.com

